

  
**brennenstuhl®**  


# SICHERHEITSINFORMATIONEN

## SAFETY INFORMATION

**DE** Sicherheitsinformationen

**EN** Safety information

**FR** Informations sur la sécurité

**NL** Veiligheidsinformatie

**IT** Informazioni sulla sicurezza

**SE** Säkerhetsinformation

**ES** Información de seguridad

**PL** Informacje dotyczące  
bezpieczeństwa

**CZ** Bezpečnostní informace

**HU** Biztonsági információk

**RU** Информация о безопасности

**TR** Güvenlik bilgileri

**FI** Turvallisuustiedot

**GR** Πληροφορίες για την ασφάλεια

**PT** Informações de segurança

**EE** Ohutusalane teave

**SK** Bezpečnostné informácie

**SI** Varnostne informacije

**LT** Saugos informacija

**LV** Drošības informācija

**HR** Sigurnosne informacije

**RO** Informații privind siguranța

**BG** Информация за безопасност

**DK** Oplysninger om sikkerhed

**NO** Sikkerhetsinformasjon

**UA** Інформація з техніки безпеки



**AR** معلومات السلامة

[WWW.BRENNENSTUHL.COM](http://WWW.BRENNENSTUHL.COM)


04/11/2024



Garant CEE 1 IP44  
Przedluzacz bebnowy  
25 m AT-N07V3V3-F 5G1,5

 MAX 2,4kW/400V 3N~, 1000W/230V~  
 MAX 8kW/400V 3N~, 3000W/230V~

CEE 400V 3N~/16A



IP44



service@brennenstuhl.com Art. 1 18277 4 130  
Made in Germany 0455610 • 4624 •  
Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestr.1-3, D-72074 Tübingen



**FR** En cas de surchauffe débrancher toutes les prises, après le refroidissement, appuyer sur le bouton de remise marche!

**NL** Bij oververhitting alle stekkers uittrekken en na afkoeling de resetknop indrukken!

**DE** Bei Überhitzung alle Stecker ziehen, nach Abkühlung Rückstellknopf drücken!

**GB** If overheating occurs, remove all the plugs from their sockets, after cooling down press the reset button!

**PL** W przypadku przegrzania odłączyć wszystkie wtyczki, po wystygnięciu nacisnąć przycisk resetujący!

**RO** În caz de supraîncălzire decuplați toate cablurile de curent, iar după răcire apăsați butonul de resetare!

**SI** V primeru pregrevanja potegnite vse vtičnice iz vtičnic, ko se je izdelek ohladil pritisnite gumb reset!

**HU** Túlmelegedés után hagyja lehűlni, majd nyomja meg a visszaállító gombot!

**CZ** Po pretizeni nechte vychladnout, poté stisknete zpetny knoflik!

**SK** V prípade prehriatia vyťahnut' všetky konektory a po vychladnutí stlačiť tlačidlo reset!

04514971409